

2.2 点検結果一覧表

(平成29年 点検結果)

(その1)

橋梁番号 橋梁名	上部構造					下部構造				支承部				路上					その他	健全性の診断
	主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他		
8 北川上組橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅱ ひびわれ	Ⅰ						Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ
9 神社前橋	Ⅱ 防食機能の劣化			Ⅱ 剥離・鉄筋露出			Ⅲ ひびわれ	Ⅱ その他(6)植生						Ⅱ 舗装の異常			Ⅱ その他(6)植生	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅲ
10 小田橋	Ⅱ 漏水・滞水						Ⅱ 漏水・滞水	Ⅰ		Ⅰ				Ⅰ		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅰ	Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ
12 桑園橋	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ その他(6)ジャンカ		Ⅱ ひびわれ			Ⅱ 漏水・滞水	Ⅰ		Ⅲ 腐食				Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 変形・欠損		Ⅱ
13 奈良馬舟橋	Ⅱ ひびわれ			Ⅱ ひびわれ			Ⅱ ひびわれ			Ⅱ 変色・劣化				Ⅱ 舗装の異常	Ⅱ 路面の凹凸	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ その他(6)植生		Ⅱ ひびわれ	Ⅱ
18 小反丈橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ 剥離・鉄筋露出		Ⅱ 剥離・鉄筋露出			Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ 腐食				Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 破断	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ
19 長谷橋	Ⅰ						Ⅱ 漏水・滞水	Ⅰ						Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅰ	Ⅱ
23 本谷橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 舗装の異常	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 変形・欠損	Ⅰ	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ
24 本谷1号橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅱ 変色・劣化				Ⅱ 路面の凹凸	Ⅱ 路面の凹凸	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ ひびわれ		Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅱ
25 関山橋	Ⅱ 防食機能の劣化			Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 防食機能の劣化		Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ 剥離・鉄筋露出		Ⅲ 腐食		Ⅲ ゆるみ・脱落		Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅰ	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ
28 アカズエ橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出						Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ その他(6)植生	Ⅰ		Ⅱ
29 白王橋	Ⅱ 漏水・遊離石灰						Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 舗装の異常		Ⅰ	Ⅰ		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ
30 竹ヶ谷橋	Ⅱ 漏水・遊離石灰						Ⅰ	Ⅰ						Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ
31 前田橋	Ⅱ 腐食	Ⅱ 腐食		Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 腐食		Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅰ		Ⅰ		Ⅱ 防食機能の劣化		Ⅰ		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 漏水・遊離石灰		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ
32 石の本橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出						Ⅰ	Ⅰ						Ⅰ		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅰ		Ⅱ
33 神社前橋	Ⅱ 漏水・遊離石灰						Ⅱ その他(1)不法占有	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ 防食機能の劣化		Ⅱ 防食機能の劣化		Ⅱ
34 丸地橋	Ⅱ 腐食	Ⅱ 防食機能の劣化		Ⅱ 剥離・鉄筋露出			Ⅱ 漏水・滞水	Ⅰ		Ⅱ 腐食		Ⅱ 腐食	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ 舗装の異常	Ⅱ 遊間の異常	Ⅰ	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 腐食	Ⅰ	Ⅱ

健全性の診断

Ⅰ	0
Ⅱ	16
Ⅲ	1
Ⅳ	0
注視すべき施設	

橋梁番号 橋梁名	上部構造					下部構造				支承部				路上					その他	健全性の診断
	主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他		
38 板越橋	Ⅱ 漏水・遊離 石灰			Ⅱ 漏水・遊離 石灰			Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅰ		Ⅰ		Ⅱ 路面の凹凸	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ 防食機能の 劣化	Ⅱ
40 老呂橋	Ⅱ 漏水・遊離 石灰			Ⅱ 剥離・鉄筋 露出			Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ ひびわれ		Ⅱ 変形・欠損				Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ 剥離・鉄筋 露出	Ⅰ	Ⅱ 漏水・遊離 石灰	Ⅰ 腐食	Ⅱ
42 山神王橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅱ その他(6)				Ⅰ		Ⅱ 防食機能の 劣化	Ⅰ	Ⅰ		Ⅱ
43 岩迫橋	Ⅱ 漏水・滯水						Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅱ 変色・劣化				Ⅱ 土砂詰まり		Ⅰ	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 防食機能の 劣化		Ⅱ
49 岡の花橋	Ⅱ 漏水・遊離 石灰			Ⅰ			Ⅱ その他(6) 不法占用	Ⅰ		Ⅰ		Ⅰ		Ⅱ 舗装の異常	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 防食機能の 劣化	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ
52 登尾橋	Ⅱ 剥離・鉄筋 露出	Ⅱ 剥離・鉄筋 露出		Ⅱ 漏水・滯水			Ⅰ	Ⅰ		Ⅱ 腐食				Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ 欠損	Ⅰ	Ⅱ 漏水・滯水		Ⅱ
53 集会所下橋	Ⅱ 漏水・遊離 石灰						Ⅱ ひびわれ	Ⅰ						Ⅱ 舗装の異常			Ⅱ 漏水・遊離 石灰	Ⅰ		Ⅱ
54 大畑2号橋	Ⅱ 漏水・遊離 石灰						Ⅱ 漏水・遊離 石灰	Ⅰ						Ⅰ		Ⅱ 防食機能の 劣化	Ⅰ	Ⅱ 腐食	Ⅱ 防食機能の 劣化	Ⅱ
61 久保川2号橋	Ⅱ 剥離・鉄筋 露出	Ⅱ 剥離・鉄筋 露出		Ⅱ 剥離・鉄筋 露出			Ⅱ 剥離・鉄筋 露出	Ⅰ		Ⅱ 腐食				Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ 腐食	Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ
64 無名1号橋	Ⅲ 腐食	Ⅱ 腐食		Ⅱ 剥離・鉄筋 露出			Ⅱ 剥離・鉄筋 露出	Ⅰ		Ⅲ 腐食		Ⅲ 腐食		Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 腐食	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 土砂詰まり		Ⅲ
65 無名2号橋	Ⅱ その他(6) 木片						Ⅱ 剥離・鉄筋 露出	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ その他(6) 番線	Ⅰ	Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ
66 無名橋	Ⅱ 剥離・鉄筋 露出						Ⅱ 剥離・鉄筋 露出	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 路面の凹凸	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ 腐食	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ
68 無名橋	Ⅱ ひびわれ			Ⅰ			Ⅱ 不法占用	Ⅰ						Ⅱ 変形・欠損		Ⅱ 防食機能の 劣化	Ⅱ 変形・欠損	Ⅰ		Ⅱ
69 鳥居の前橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅰ	Ⅰ		Ⅱ 変色・劣化				Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ 防食機能の 劣化	Ⅰ	Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ
70 新開橋	Ⅱ 漏水・遊離 石灰	Ⅱ ジャンカ		Ⅱ 漏水・遊離 石灰			Ⅱ 漏水・遊離 石灰	Ⅰ		Ⅱ 腐食				Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ 腐食	Ⅱ 剥離・鉄筋 露出	Ⅱ 破断	Ⅱ 防食機能の 劣化	Ⅱ
77 下大野本線1号橋	Ⅱ 漏水・滯水						Ⅱ 漏水・滯水	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ 防食機能の 劣化	Ⅰ			Ⅱ
78 下大野本線2号橋	Ⅱ 漏水・滯水						Ⅱ 漏水・滯水	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ 防食機能の 劣化	Ⅰ			Ⅱ

健全性の診断	
Ⅰ	0
Ⅱ	16
Ⅲ	1
Ⅳ	0
注視すべき施設	

橋梁番号 橋梁名	上部構造					下部構造				支承部				路上					その他	健全性の診断
	主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他		
79 中尾坂1号橋	Ⅲ 剥離・鉄筋露出			Ⅱ 剥離・鉄筋露出			Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ 洗掘						Ⅱ 舗装の異常			Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅱ 土砂詰まり		Ⅲ
80 中尾坂2号橋	Ⅰ						Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ 防食機能の劣化		Ⅱ
81 お大師橋	Ⅱ その他(6)植生	Ⅱ 漏水・滞水		Ⅱ 剥離・鉄筋露出			Ⅱ 漏水・滞水	Ⅰ		Ⅱ 腐食				Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 腐食	Ⅱ その他(6)植生			Ⅱ
85 湯野々橋	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ ひびわれ		Ⅱ ひびわれ			Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 腐食	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 漏水・滞水	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ
91 下城橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅱ ひびわれ	Ⅰ						Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ ゆるみ・脱落	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ
98 無名橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅰ	Ⅰ						Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 変形・欠損	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
99 無名橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ ひびわれ		Ⅱ ひびわれ			Ⅱ 漏水・滞水	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 路面の異常		Ⅱ 腐食	Ⅰ	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ 腐食	Ⅱ
101 滝谷橋	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ その他(6)鋼材露出		Ⅱ 漏水・遊離石灰			Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅰ		Ⅱ 土砂詰まり				Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅰ		Ⅱ
102 小松下組橋	Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅱ 床版ひびわれ			Ⅱ 漏水・滞水	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ
103 麓橋	Ⅲ 腐食			Ⅱ 床版ひびわれ	Ⅱ 防食機能の劣化		Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅰ		Ⅲ 腐食		Ⅲ 腐食		Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅲ
104 音無橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出						Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅰ						Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅱ 変形・欠損		Ⅱ
105 喜来橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ
106 油谷橋	Ⅲ ひびわれ			Ⅱ 剥離・鉄筋露出			Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅰ		Ⅱ 土砂詰まり				Ⅱ 舗装の異常	Ⅰ	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ 防食機能の劣化		Ⅲ
107 油谷2号橋	Ⅰ			Ⅰ			Ⅰ	Ⅰ		Ⅰ		Ⅱ ひびわれ		Ⅱ 土砂詰まり		Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
108 興野々東2号橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅱ ひびわれ	Ⅰ						Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 漏水・遊離石灰			Ⅱ
110 大藤1号橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅱ 漏水・滞水	Ⅱ ひびわれ		Ⅰ				Ⅱ 舗装の凹凸	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 防食機能の劣化		Ⅱ
113 新喜来橋	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ ひびわれ		Ⅱ 剥離・鉄筋露出			Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅰ		Ⅱ 腐食				Ⅱ 舗装の異常	Ⅱ 路面の凹凸	Ⅱ 腐食	Ⅱ その他(6)植生	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ

健全性の診断

Ⅰ	0
Ⅱ	14
Ⅲ	3
Ⅳ	0
注視すべき施設	

橋梁番号 橋梁名	上部構造					下部構造				支承部				路上					その他	健全性の診断
	主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他		
113 新喜来橋 (側道橋)	Ⅲ 腐食	Ⅲ 腐食		Ⅱ 腐食			Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅰ		Ⅲ 腐食				Ⅱ 舗装の異常	Ⅱ 路面の凹凸	Ⅱ 腐食		Ⅱ 腐食		Ⅲ
124 植松橋	Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅱ 床版ひびわれ			Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅰ		Ⅲ 腐食				Ⅱ 舗装の異常	Ⅰ	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅱ 漏水・遊離石灰		Ⅱ
126 上本村橋	Ⅲ 剥離・鉄筋露出			Ⅱ 漏水・滞水			Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅰ						Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ 防食機能の劣化				Ⅲ
132 龍王橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ 剥離・鉄筋露出		Ⅱ 漏水・遊離石灰			Ⅱ 漏水・滞水	Ⅰ		Ⅱ 腐食				Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ その他(6)植生	Ⅱ 腐食	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ
133 山神橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出						Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅱ 洗掘		Ⅱ 土砂詰まり				Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ
134 上中合橋	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 剥離・鉄筋露出		Ⅱ 漏水・遊離石灰			Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅱ 洗掘		Ⅱ 腐食				Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 破断	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 漏水・遊離石灰		Ⅱ
135 下り橋	Ⅱ 漏水・遊離石灰			Ⅰ			Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅰ		Ⅰ				Ⅰ		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 漏水・遊離石灰		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ
138 神谷床版橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出						Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 舗装の異常	Ⅰ	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ
139 葛坪橋	Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅱ 剥離・鉄筋露出			Ⅱ 漏水・滞水	Ⅰ		Ⅱ 腐食				Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ ひびわれ	Ⅰ	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ
141 上本村2号橋	Ⅱ ひびわれ			Ⅰ			Ⅱ 変形・欠損	Ⅰ		Ⅱ 腐食				Ⅱ 路面の凹凸		Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅰ	Ⅱ
142 黒川橋	Ⅱ その他(6)ジャンカ	Ⅰ		Ⅱ 床版ひびわれ			Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅱ その他(6)植生		Ⅱ 腐食				Ⅱ 路面の凹凸	Ⅰ	Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ
144 長淵橋	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ ひびわれ		Ⅱ その他(6)表面劣化			Ⅱ その他(6)鋼材露出	Ⅱ その他(6)摩耗		Ⅱ 土砂詰まり				Ⅱ 舗装の異常	Ⅱ 路面の凹凸	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅰ		Ⅱ
145 新足谷橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅱ ひびわれ	Ⅰ						Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 変形・欠損	Ⅰ			Ⅱ
146 落合橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出						Ⅱ 漏水・滞水	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 土砂詰まり	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ
148 今在家橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅱ 土砂詰まり	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ 変形・欠損	Ⅰ	Ⅱ 漏水・遊離石灰		Ⅱ
6268 西上橋	Ⅲ ひびわれ	Ⅲ 剥離・鉄筋露出		Ⅱ 床版ひびわれ		Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ その他(6)植生		Ⅱ 防食機能の劣化				Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 剥離・鉄筋露出		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅲ
6289 久保川橋	Ⅱ 腐食	Ⅱ 防食機能の劣化		Ⅱ 剥離・鉄筋露出			Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅰ		Ⅱ 腐食		Ⅱ 腐食		Ⅱ 路面の凹凸	Ⅱ 漏水・滞水	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ

健全性の診断

Ⅰ	0
Ⅱ	14
Ⅲ	3
Ⅳ	0
注視すべき施設	

橋梁番号 橋梁名	上部構造					下部構造				支承部				路上					その他	健全性の診断
	主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他		
6290 松之内橋	II 補修・補強材の損傷	II ひびわれ		II 床版ひびわれ	II 漏水・滞水		II 剥離・鉄筋露出	I		II 変色・劣化				II 路面の凹凸	II 変形・欠損	II 防食機能の劣化	II その他(6)表面劣化	II 変形・欠損		II
6299 前田橋	I			I			II 変形・欠損	I		I		I		I	II 防食機能の劣化	II ゆるみ・脱落	II ひびわれ	I		II
6454 幸田橋	I	I		II 剥離・鉄筋露出	II 変形・欠損		II ひびわれ	I		I		I		II 路面の凹凸	II 防食機能の劣化	II 防食機能の劣化	II ひびわれ	II 防食機能の劣化	II 防食機能の劣化	II
6460 屋敷橋	II 漏水・遊離石灰	II ひびわれ		II 床版ひびわれ			II 漏水・遊離石灰	I		II 防食機能の劣化		II 防食機能の劣化		II 路面の凹凸		II 変形・欠損	II その他(6)表面劣化	II 漏水・遊離石灰	II 変形・欠損	II
6470 陽之地橋	II 変形・欠損	II 漏水・滞水		I	II 漏水・滞水		II 変形・欠損	I		I		I		II 舗装の異常	II 路面の凹凸	II 防食機能の劣化	II 剥離・鉄筋露出	II 防食機能の劣化	II 変色・劣化	II
6471 面谷橋	II 剥離・鉄筋露出	II 剥離・鉄筋露出		II 漏水・遊離石灰			II 剥離・鉄筋露出	II 洗掘		II 腐食				II 土砂詰まり		II ゆるみ・脱落	I	II 変形・欠損	II 変形・欠損	II
6474 宇津本橋	II 防食機能の劣化	II 防食機能の劣化		II 剥離・鉄筋露出			II 漏水・遊離石灰	I		I		II 防食機能の劣化		II 土砂詰まり		II 防食機能の劣化	II 剥離・鉄筋露出	II 腐食	II 変形・欠損	II
6480 大畑橋	II 剥離・鉄筋露出	II ひびわれ		II 剥離・鉄筋露出			II 漏水・遊離石灰	I		II 防食機能の劣化				II 路面の凹凸		II 防食機能の劣化	II その他(6)植生	I	II 変形・欠損	II

健全性の診断

I	0
II	8
III	0
IV	0
注視すべき施設	