

2.2 点検結果一覧表

(平成31年 点検結果)

橋梁番号 橋梁名	上部構造					下部構造				支承部				路上					健全性の診断	
	主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他		その他
149 大土橋	Ⅱ 漏水・滞水						Ⅱ 漏水・滞水	Ⅰ 損傷なし		Ⅱ 変色・劣化				Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ
6250 天王橋	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 漏水・遊離石灰		Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅱ 定着部の異常	Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅱ 変形・欠損	Ⅰ		Ⅲ 支承部の機能障害		Ⅲ ゆるみ・脱落		Ⅱ 舗装の異常	Ⅱ 変色・劣化(2)	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 剥離・鉄筋露出		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ
6251 好藤橋	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 防食機能の劣化		Ⅲ 剥離・鉄筋露出		Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅱ 漏水・滞水	Ⅰ		Ⅱ 腐食		Ⅰ 変形・欠損	Ⅱ	Ⅱ その他(6)摩耗	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 腐食	Ⅱ ひびわれ		Ⅲ 腐食	Ⅲ
6252 奈良橋	Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅰ		Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 変形・欠損	Ⅰ		Ⅰ				Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ 漏水・遊離石灰		Ⅰ	Ⅱ
6255 武士狩野橋	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 剥離・鉄筋露出		Ⅱ 床版ひびわれ	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 変形・欠損	Ⅰ		Ⅱ 変色・劣化(2)		Ⅱ 変形・欠損		Ⅱ 舗装の異常	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 剥離・鉄筋露出		Ⅲ 防食機能の劣化	Ⅱ
6257 蛇王橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出	不明		Ⅱ 腐食		Ⅱ ひびわれ	Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅱ 変色・劣化(2)	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅰ		Ⅱ 舗装の異常	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ その他(6)植生		Ⅱ 腐食	Ⅱ
6259 峠橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ 剥離・鉄筋露出		Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅰ	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅰ		Ⅱ 舗装の異常	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ 剥離・鉄筋露出		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ
6267 広見川橋	Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅱ 変形・欠損		Ⅱ 床版ひびわれ	Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅰ		Ⅱ ひびわれ		Ⅱ 舗装の異常	Ⅱ 変色・劣化(2)	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅱ ゆるみ・脱落	Ⅱ
6276 延川橋	Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅱ 床版ひびわれ		Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅰ		Ⅱ 腐食		Ⅰ 変形・欠損	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ 遊間の異常	Ⅱ その他(6)	Ⅱ ひびわれ		Ⅱ 腐食	Ⅱ
6292 北中橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ 漏水・遊離石灰		Ⅱ 床版ひびわれ	Ⅱ うき	Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅰ	Ⅰ		Ⅰ		Ⅱ 変形・欠損		Ⅱ 舗装の異常	Ⅰ	Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅰ	Ⅱ 変形・欠損	Ⅲ 腐食	Ⅱ
6293 年則橋	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 漏水・遊離石灰		Ⅲ 漏水・遊離石灰	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 漏水・滞水	Ⅰ		Ⅰ		Ⅰ		Ⅲ 路面の凹凸	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅲ
6294 愛治橋	Ⅱ 変形・欠損	不明		Ⅱ 漏水・遊離石灰		Ⅱ ひびわれ	Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅰ		Ⅰ		Ⅲ 路面の凹凸	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ
6300 新宅橋	Ⅱ ひびわれ					Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅱ 土砂詰まり				Ⅱ 舗装の異常	Ⅰ	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ ひびわれ		Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ

健全性の診断

Ⅰ	0
Ⅱ	11
Ⅲ	2
Ⅳ	0

主部材