

通学路における合同点検状況(鬼北町 令和4年8月23日実施)

| 番号 | 小学校名  | 危険箇所  |  | 合同点検の有無 |            |              | 対策必要箇所    |                    | 対策実施担当   |       |    | 対策実施時期 |         |         | 対策状況、点検時の打ち合わせ事項等   |
|----|-------|---|--|---------|------------|--------------|-----------|--------------------|----------|-------|----|--------|---------|---------|---|
|    |       | 危険箇所の位置・形状                                  | 理由   | 既に点検を実施 | 今回新たに点検を実施 | 実施しない場合、その理由 | 対策必要箇所の抽出 | 対策必要箇所の抽出に○が付かない理由 | 学校・教育委員会 | 道路管理者 | 警察 | 対策済    | 本年度中に実施 | 来年度以降実施 |   |
| 1  | 好藤小学校 | 冲通学路<br>(冲線・冲中央線)                           | 町道の舗装されていない部分に水がたまる場所があり、冬は凍結するため、転倒の危険がある。水が溜まらないように改修してほしい。      | ○       |            |              | ○         |                    |          |       |    |        |         |         | 町建設課で検討   |
| 2  | 好藤小学校 | 内深田通学路<br>(小坂・平井)                           | 町道は、道幅が狭く、登下校時は交通量もあり、危険であるため、外側線を引いて欲しい。                          | ○       |            |              | ○         |                    |          |       |    |        |         |         | 町建設課で一部施工済み   |
| 3  | 愛治小学校 | 清水橋近くの横断歩道標識(国道441号)                        | 緩やかなカーブになっており、車が横断歩道に気づきにくい。また、樹木で横断歩道の標識が見えにくい。                   | ○       |            |              | ○         |                    |          |       |    | ○      |         |         | 樹木伐採済み  |
| 4  | 愛治小学校 | 大字清水 清水郵便局前川端の道路<br>(樋の口線)                  | ガードレール等が無く落下の危険がある。水路上へグレーチングの設置を希望する。                             | ○       |            |              | ○         |                    |          |       |    |        |         |         | グレーチングの設置は、構造上難しいのではないかと、まずは、町建設課において、道路の地籍図等を確認する。       |
| 5  | 愛治小学校 | 大字畔屋 畔屋集会所ななめ向かい<br>三角帯                     | パイロンの破損・白線の劣化により、車道と歩道の区別が付きにくい。                                   |         | ○          |              | ○         |                    |          |       |    |        |         |         | パイロンは県建設部、合流点までの外側線は町建設課で対応する。                            |
| 6  | 三島小学校 | 三島診療所前バス停                                   | バス停が狭い。  | ○       |            |              | ○         |                    |          |       |    |        |         |         | 昨年度、フェンスの改修を県建設部が実施、バス停を物理的に広げることは出来ないため、学校において安全教育を実施予定。 |
| 7  | 三島小学校 | 下大野中組通学路                                    | ガードレールがなく危険である。  | ○       |            |              | ○         |                    |          |       |    |        |         |         | 町建設課で検討   |
| 8  | 泉小学校  | 岩谷トンネル前                                     | 岩谷トンネル宇和島側出口カーブ付近の速度抑制並びに、道路中央規制線の消失                               | ○       |            |              | ○         |                    |          |       |    |        |         |         | 中央規制線再塗装済み  |
| 9  | 泉小学校  | 岩谷バス停                                       | 岩谷バス停付近の外側線消失  | ○       |            |              | ○         |                    |          |       |    |        |         |         | 外側線再塗装済み  |
| 10 | 泉小学校  | エコショップひろみ近辺                                 | 歩道に設置している自動車の誤侵入を防ぐためのセーフティウォールが古くなり劣化している、また縁石上に設置したポールが劣化し折れている。 |         | ○          |              | ○         |                    |          |       |    |        |         |         | 県建設部で検討   |
| 11 | 近永小学校 | 弓滝神社付近の道路及び橋                                | 歩車道の区別がなく、道路の道幅も狭い。歩道橋設置工事中。町道に木がかかっており、落ちてくるかもしれない。               | ○       |            |              | ○         |                    |          |       |    |        |         |         | 工事中   |
| 12 | 近永小学校 | 鬼北町大字大字奈良・ひろみ奈良の里<br>～国道320号線への通学路(奈良中組2号線) | 外側線が無く危険である。   | ○       |            |              | ○         |                    |          |       |    |        |         |         | 町建設課で検討   |
| 13 | 近永小学校 | 芝<br>ヒロミスタジオ下四差路                            | 見通しが悪く、事故も起きている。   | ○       |            |              | ○         |                    |          |       |    |        |         |         | 車道に減速表示の頒布をし対応済み。   |

通学路における合同点検状況(鬼北町 令和4年8月23日実施)

| 番号 | 小学校名  | 危険箇所                 |   | 合同点検の有無 |            |              | 対策必要箇所    |                    | 対策実施担当   |       |    | 対策実施時期 |         |         | 対策状況、点検時の打ち合わせ事項等 |
|----|-------|----------------------|---|---------|------------|--------------|-----------|--------------------|----------|-------|----|--------|---------|---------|-------------------|
|    |       | 危険箇所の位置・形状           | 理由  | 既に点検を実施 | 今回新たに点検を実施 | 実施しない場合、その理由 | 対策必要箇所の抽出 | 対策必要箇所の抽出に○が付かない理由 | 学校・教育委員会 | 道路管理者 | 警察 | 対策済    | 本年度中に実施 | 来年度以降実施 |                   |
| 14 | 近永小学校 | 弓滝神社～国遠団地            | 白線はあるが、弓滝神社付近は、消えかかっている。                          | ○       |            |              | ○         |                    |          | ○     |    |        |         |         | 町建設課で検討           |
| 15 | 近永小学校 | 伊予銀前歩道               | 横断歩道の白線が消えかかっている。                                 | ○       |            |              | ○         |                    |          |       | ○  | ○      |         |         | 横断歩道再塗装済み         |
| 16 | 近永小学校 | 奈良下 石村整形外科付近の鳥居前横断歩道 | 横断歩道の白線が消えかかっている。スピードを落とさない車両が多く、危険である。           |         | ○          |              | ○         |                    |          |       | ○  |        |         |         | 警察で対応             |
| 17 | 近永小学校 | 岡宮眼科ー北高              | 横断歩道の白線が消えかかっている。                                 |         | ○          |              | ○         |                    |          |       | ○  |        |         |         | 警察で対応             |
| 18 | 近永小学校 | 北高体育館側横断歩道           | 横断歩道の白線が消えかかっている。                                 |         | ○          |              | ○         |                    |          |       | ○  |        |         |         | 警察で対応             |
| 19 | 近永小学校 | 役場入口横断歩道（ひかり理容前）     | 横断歩道の白線が消えかかっている。                                 |         | ○          |              | ○         |                    |          |       | ○  |        |         |         | 警察で対応             |
| 20 | 日吉小学校 | 下鍵山—上鍵山の旧道           | 道幅がせまく、畑や溝等が道路脇にある。外側線が消えている箇所や、ない箇所もあるため、確認頂きたい。 | ○       |            |              | ○         |                    |          | ○     |    |        |         |         | 町建設課で検討           |