

2.2 点検結果一覧表

(平成27年 点検結果)

橋梁番号 橋梁名	上部構造					下部構造				支承部				路上					健全性の診断	
	主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他		その他
6253 等妙寺橋	II 剥離・鉄筋露出	II 変形・欠損		II 漏水・遊離石灰		I	I	I		II 腐食、防食機能の劣化				II 舗装の異常	II 路面の凹凸	II 変形・欠損	I	II 腐食、防食機能の劣化	II 漏水・遊離石灰	II
6254 弓滝橋	II 剥離・鉄筋露出	II 豆板		II 漏水・遊離石灰		II 漏水・滞水	II 漏水・滞水	不明		II 腐食、防食機能の劣化				I	I	II ひびわれ等	II 変形・欠損	II 腐食、防食機能の劣化	II 腐食、防食機能の劣化	II
6258 旭橋	I					I	II 漏水・滞水	不明		I				I	I	I	I	I	I	II
6261 興芳橋	II 剥離・鉄筋露出	II 漏水・遊離石灰		II 漏水・遊離石灰		II 漏水・滞水	II 漏水・滞水	不明		II 腐食、防食機能の劣化				II 舗装の異常	II 変色・劣化	I	I	I	II 腐食、防食機能の劣化	II
6262 岩谷橋	I	II ひびわれ		I		II ひびわれ	II 漏水・滞水	不明		I				II 変形・欠損	II 防食機能の劣化	II 防食機能の劣化	I	I	II 土砂詰まり	II
6264 上川橋	I	II ひびわれ		I		II 漏水・遊離石灰	II 不法占用	不明		II 植生				I	II 防食機能の劣化	I	I	II 防食機能の劣化	II 防食機能の劣化	II
6265 宮野々橋	I	II ひびわれ		I		II ひびわれ	I	不明		I				I	I	I	II シール劣化	II 腐食	I	II
6266 下広見橋	I					II ひびわれ	II 漏水・滞水	不明		II 変色・劣化				II 舗装の異常	不明	I	II シール劣化	I	I	II
6270 上久保橋	III 剥離・鉄筋露出等			III 剥離・鉄筋露出等		II 剥離・鉄筋露出等	II 漏水・遊離石灰			II 腐食、防食機能の劣化				II 舗装の異常	II 路面の凹凸	II 腐食、防食機能の劣化	II 変形・欠損	II 腐食、防食機能の劣化	II 腐食、防食機能の劣化	III
6271 轟橋	I	I		I		II 漏水・遊離石灰	II 不法占用	不明		I				I	II 防食機能の劣化	I	I	I	I	II
6272 古用橋	II ひびわれ	II 剥離・鉄筋露出		II 剥離・鉄筋露出		II うき	II 漏水・遊離石灰	II 剥離・鉄筋露出		II 腐食				II 舗装の異常	I	II 腐食	II 剥離・鉄筋露出		II 土砂詰まり	II
6273 小越橋	II ひびわれ	II ひびわれ		II 剥離・鉄筋露出		II 漏水・遊離石灰	II 漏水・遊離石灰	不明		II 腐食				II 舗装の異常	II 変形・欠損	II 剥離・鉄筋露出	II 漏水・遊離石灰		II 防食機能の低下・土砂詰まり	II
6274 川上橋	I	II 植生		I	II うき	II ひびわれ	II ひびわれ	不明		II 支承部の機能障害	不明	I		I	I	I	II 剥離・鉄筋露出		II 土砂詰まり	II
6278 芝之地橋	II 変形・欠損					II ひびわれ	II ひびわれ	不明		I	I	I		II 舗装の異常	II ひびわれ	I	II 漏水・遊離石灰		II 土砂詰まり	II
6279 大畑橋	II 変形・欠損	I			II ひびわれ	II ひびわれ	I	不明		I				II 舗装の異常	II ひびわれ	I	I	II 防食機能の劣化	II 防食機能の劣化	II
6280 宗案橋	II ひびわれ	I			II 変形・欠損	II ひびわれ	II 漏水・滞水	不明		I				II 舗装の異常	II ひびわれ	II 剥離・鉄筋露出	I	II 防食機能の劣化		II

橋梁番号 橋梁名	上部構造					下部構造				支承部				路上					その他	健全性の診断
	主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他		
6281 寺ノ前橋	II 漏水・遊離 石灰			II 変形・欠損		II 漏水・滞水	不明	不明		I				II	不明	I	I	II 変形・欠損	II 腐食、防食 機能の劣化	II
6282 笠場橋	I	II 剥離・鉄筋 露出		II 漏水・遊離 石灰		II ひびわれ	不明	不明		I				II 舗装の異常	II 路面の凹凸	II 変形・欠損	I	II 土砂詰まり	I	II
6283 面屋橋	II 剥離・鉄筋 露出	II 剥離・鉄筋 露出		II 漏水・遊離 石灰		II 漏水・滞水	II 漏水・滞水	不明		II 土砂詰まり				I	II 路面の凹凸	II 変形・欠損	I	II 腐食		II
6284 長楽寺橋	II 剥離・鉄筋 露出					II ひびわれ	I	不明		I				II 舗装の異常	II 変形・欠損	II ゆるみ・脱 落	II 剥離・鉄筋 露出	I	II 土砂詰まり	II
6285 轟橋	II 腐食、防食 機能の劣化	II 腐食、防食 機能の劣化	II 腐食、防食 機能の劣化	II 剥離・鉄筋 露出等	II 腐食、防食 機能の劣化	II ひびわれ	II 漏水・滞水	不明		II 腐食、防食 機能の劣化				II 舗装の異常	II 路面の凹凸	II ゆるみ・脱 落等	II 剥離・鉄筋 露出等	II 腐食、防食 機能の劣化		II
6286 樋の口橋	I	II 豆板						不明		I				II 舗装の異常	不明	II 腐食、防食 機能の劣化	I	II 腐食、防食 機能の劣化	II 変形・欠損	II
6287 庄屋橋	II ひびわれ	II ひびわれ		II ひびわれ	II 剥離・鉄筋 露出	II ひびわれ	II 漏水・遊離 石灰	不明		II 支承部の機 能障害	II 腐食等			II 土砂詰まり	II その他(4)	II 腐食	II 剥離・鉄筋 露出		II 土砂詰まり	II
6291 生田橋	I			I			II ひびわれ	不明		I				II 舗装の異常	不明	I	I	I	II 漏水・遊離 石灰	II
6297 等妙寺1号橋	I						II ひびわれ	不明		I				I	I	I	I	I		II
6298 奈良中橋	II 漏水・遊離 石灰			I		II 漏水・滞水	II ひびわれ	不明		I	I			II 舗装の異常	I	I	I	I		II
6452 広瀬橋2号橋	II ひびわれ	II ひびわれ		II ひびわれ	II 変形・欠損	II ひびわれ	II ひびわれ	不明		I				II 舗装の異常	II 変形・欠損	II 剥離・鉄筋 露出	II 漏水・遊離 石灰		II 腐食	II
6453 上大野橋	II 変形・欠損	II ひびわれ		II 漏水・遊離 石灰等	I	II ひびわれ	II 漏水・遊離 石灰等	不明		I		II ひびわれ		II 舗装の異常	I	II ゆるみ・脱 落	I		II 土砂詰まり 等	II
6455 坂巻橋	II 変形・欠損	II 漏水・遊離 石灰		II 漏水・遊離 石灰	II ひびわれ	II ひびわれ	II 漏水・遊離 石灰	不明		I				II 舗装の異常	II 変形・欠損	II 変形・欠損	II 剥離・鉄筋 露出		II 土砂詰まり	II
6463 下藤川橋	II ひびわれ					II ひびわれ	II ひびわれ	不明		I				II 舗装の異常	不明	II 腐食	II ひびわれ	II 変形・欠損	II 腐食	II
6472 日吉橋	II 漏水・遊離 石灰						II ひびわれ	不明						II 舗装の異常	I	II 防食機能の 劣化等	II ひびわれ		II 防食機能の 劣化等	II
6473 上本村橋	II 漏水・遊離 石灰						II 漏水・滞水	不明		I				I	I	II 防食機能の 劣化	I		II 変形・欠損	II
6476 梁井原橋	I			II 腐食等		II ひびわれ	II ひびわれ等	不明		II 変色・劣化				II 舗装の異常	II 防食機能の 劣化	I	II 剥離・鉄筋 露出		II 漏水・遊離 石灰	II