

2.2 点検結果一覧表

(平成30年 点検結果)

(その1)

橋梁番号 橋梁名	上部構造					下部構造				支承部				路上					健全性の診断	
	主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他		その他
6484 法師庵橋	I			I			I	I		I				I	I	I	I	I	II ひびわれ	I
75 龍王橋	II ひびわれ	II うき		II 剥離・鉄筋露出		II ひびわれ	II 変形・欠損	II その他(6) 表面劣化						II 舗装の異常		II 防食機能の劣化				II
1 牛野川橋	II ひびわれ						II 漏水・遊離 石灰	I						II 舗装の異常			I		II 防食機能の劣化	II
2 牛野川1号橋	II ひびわれ						II 漏水・遊離 石灰	I		II 漏水・滞水				II 路面の凹凸			II 剥離・鉄筋露出		II 腐食	II
3 牛野川2号橋	II 剥離・鉄筋露出						II 欠損	II 洗掘						II 路面の凹凸						II
4 牛野川下路1号橋	II 剥離・鉄筋露出						II 漏水・遊離 石灰	I						II 路面の凹凸			II 変形・欠損		I	II
5 牛野川下路2号橋	II 腐食			II その他(6) ジャンカ			II その他(6) ジャンカ	I						II 土砂詰まり			II 土砂詰まり		II 腐食	II
27 奈良川2号橋	I						II ひびわれ	I		I				II 路面の凹凸		II 変形・欠損	II 剥離・鉄筋露出			II
36 あがり橋	I その他(6) 型枠材						II 漏水・滞水	I		I				II 路面の凹凸		II 腐食	I	II 土砂詰まり	II 腐食	II
39 鎌谷橋	II その他(6) 塗膜劣化					II 漏水・遊離 石灰	I			II 漏水・滞水				II 路面の凹凸		II 変形・欠損	I			II
41 老呂1号橋	II 剥離・鉄筋露出						II 漏水・遊離 石灰	I		II 漏水・滞水				II 舗装の異常			II うき		II 防食機能の劣化	II
45 蔵の前橋	II ひびわれ						II ひびわれ	I		II 漏水・滞水				II 路面の凹凸		II 防食機能の劣化	II ひびわれ	II 防食機能の劣化		II
47 天満橋	II ひびわれ						II 剥離・鉄筋露出	I		II 漏水・滞水				II 舗装の異常			II 剥離・鉄筋露出	II 変形・欠損		II
50 須谷橋	II その他(6) 植生						II 漏水・遊離 石灰	I		II 漏水・滞水				II 路面の凹凸		II 剥離・鉄筋露出	II その他(6) 植生	I	II 腐食	II
51 天満1号橋	II ひびわれ						II 漏水・滞水	I		II 漏水・滞水				II 路面の凹凸			II 変形・欠損	II 土砂詰まり		II
55 大谷橋	II 変形・欠損						II 剥離・鉄筋露出	I		I				II 路面の凹凸		II 腐食	I			II
57 稲屋橋	II 漏水・滞水						II ひびわれ	I		I				II 路面の凹凸		II 変形・欠損	II 変形・欠損	I	II その他(6)取 付部の開き	II

健全性の診断

I	1
II	16
III	0
IV	0

橋梁番号 橋梁名	上部構造					下部構造				支承部				路上					その他	健全性の診断	
	主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他			
58 稲屋1号橋	Ⅱ 補修・補強部の損傷						Ⅱ その他(6) セバ穴欠損	Ⅰ		Ⅰ				Ⅰ			Ⅱ その他(6) 表面劣化		Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ	
59 カジヤ橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅱ 変形・欠損	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ	
60 久保川1号橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出						Ⅰ	Ⅱ 洗掘		Ⅰ				Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ うき			Ⅱ	
63 無名橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出						Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 土砂詰まり			Ⅰ	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 腐食	Ⅱ	
67 申屋橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出			Ⅱ 漏水・滞水			Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅰ		Ⅱ 変色・劣化				Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ 腐食	Ⅱ その他(6) 植生		Ⅱ 腐食	Ⅱ	
73 中尾坂2号橋	Ⅱ 漏水・滞水						Ⅱ ひびわれ	Ⅰ						Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ 変形・欠損				Ⅱ	
82 泊屋橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出						Ⅱ その他(6)アンカー穴欠損	Ⅱ 洗掘		Ⅰ				Ⅱ 路面の凹凸			Ⅱ 剥離・鉄筋露出				Ⅱ
90 堀田橋	Ⅱ 漏水・滞水						Ⅱ ひびわれ	Ⅰ						Ⅱ 路面の異常			Ⅱ うき	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	
92 池の端橋	Ⅱ その他(6)異物の混入(紙)						Ⅰ	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 路面の凹凸						Ⅱ	
94 葛川2号橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出						Ⅱ その他(6)磨耗	Ⅱ 洗掘		Ⅰ				Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 腐食	Ⅱ 変形・欠損		Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ	
95 すのす橋	Ⅱ うき						Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅰ		Ⅱ 漏水・滞水				Ⅱ 路面の凹凸			Ⅱ 変形・欠損		Ⅲ 防食機能の劣化	Ⅱ	
96 無名橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅱ その他(6)鋼材露出	Ⅰ		Ⅱ 漏水・滞水				Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ ひびわれ			Ⅱ	
97 清詰橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅱ 漏水・滞水	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅰ	Ⅱ	
109 下住橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅰ	Ⅰ						Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 変形・欠損			Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ	
111 大藤2号橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出						Ⅱ 変形・欠損	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 路面の凹凸	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 剥離・鉄筋露出			Ⅱ	
112 大藤3号橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅱ 変形・欠損	Ⅰ						Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 変形・欠損	Ⅰ		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ	
114 長谷橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 路面の凹凸	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ うき		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ	

健全性の診断

Ⅰ	0
Ⅱ	17
Ⅲ	0
Ⅳ	0

橋梁番号 橋梁名	上部構造					下部構造				支承部				路上					その他	健全性の診断
	主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他		
115 芳谷橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出						Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ うき	Ⅱ 漏水・遊離石灰		Ⅱ 腐食	Ⅱ
116 山神橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅱ うき	Ⅰ		Ⅱ 漏水・滞水				Ⅱ 舗装の異常	Ⅰ	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 剥離・鉄筋露出		Ⅰ	Ⅱ
117 無名橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅱ うき	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 舗装の異常	Ⅰ		Ⅱ 剥離・鉄筋露出		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ
118 出目小橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出						Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅰ		Ⅱ 漏水・滞水				Ⅱ 土砂詰まり	Ⅰ	Ⅱ 変形・欠損	Ⅰ		Ⅱ 腐食	Ⅱ
123 犬飼一の又床版橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出						Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅰ		Ⅱ 漏水・滞水				Ⅱ 路面の凹凸	Ⅱ 土砂詰まり		Ⅱ 変形・欠損			Ⅱ
136 臼の峠橋	Ⅱ 漏水・滞水						Ⅰ	Ⅰ						Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 漏水・遊離石灰			Ⅱ
137 栗ノ木床版橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅰ	Ⅰ		Ⅱ 漏水・滞水				Ⅱ 路面の凹凸	Ⅱ 土砂詰まり	Ⅱ 変形・欠損				Ⅱ
143 ナガサコ橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ その他(6)摩耗		Ⅱ 漏水・滞水				Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅰ		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ
147 無名橋	Ⅱ ひびわれ						Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅰ				Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅰ	Ⅱ 防食機能の劣化		Ⅱ
6260 興野々橋	Ⅲ 剥離・鉄筋露出			Ⅲ 剥離・鉄筋露出		Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ ひびわれ	Ⅲ 洗掘						Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ 漏水・滞水		Ⅲ
6263 市ヶ成橋	Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ 剥離・鉄筋露出		Ⅱ 漏水・遊離石灰		Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ ひびわれ	Ⅰ		Ⅱ 腐食				Ⅱ 舗装の異常		Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ
6269 三島橋	Ⅰ	Ⅱ 漏水・遊離石灰		Ⅰ		Ⅱ 鳥のふん害	Ⅱ その他(1)不法占有	Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ
6288 鏡川橋	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ ひびわれ		Ⅱ 床版ひびわれ		Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅱ 補修・補強材の損傷	Ⅱ 洗掘		Ⅱ 腐食				Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ 漏水・遊離石灰		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ
6459 四木橋	Ⅱ 腐食	Ⅱ 腐食	Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 防食機能の劣化		Ⅱ 漏水・遊離石灰	Ⅰ		Ⅱ 腐食		Ⅱ 腐食		Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ 剥離・鉄筋露出	Ⅱ 腐食	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ
6461 影山橋	Ⅱ ひびわれ			Ⅱ 漏水・遊離石灰		Ⅱ 補修・補強材の損傷	Ⅱ 漏水・滞水	Ⅰ		Ⅱ 漏水・滞水				Ⅱ 路面の凹凸		Ⅱ 防食機能の劣化	Ⅱ ひびわれ	Ⅱ 腐食	Ⅱ 変形・欠損	Ⅱ

健全性の診断

Ⅰ	0
Ⅱ	14
Ⅲ	1
Ⅳ	0