

2.2 点検結果一覧表

(令和2年 点検結果) (その1)

橋梁番号 橋梁名	調査年度	上部構造					下部構造				支承部				路上					健全性の診断	
		主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他		その他
6253 等妙寺橋	H27	剥離・鉄筋露出	変形・欠損		漏水・遊離石灰										舗装の異常	路面の凹凸	変形・欠損		腐食、防食機能の劣化	漏水・遊離石灰	
	R2	剥離・鉄筋露出	変形・欠損		漏水・遊離石灰											路面の凹凸	変形・欠損		腐食、防食機能の劣化	漏水・遊離石灰	
6254 弓滝橋	H27	剥離・鉄筋露出	豆板		漏水・遊離石灰		漏水・滞水	漏水・滞水									ひびわれ等	変形・欠損	腐食、防食機能の劣化	腐食、防食機能の劣化	
	R2	剥離・鉄筋露出	ひびわれ		漏水・遊離石灰		変形・欠損	漏水・滞水							舗装の異常	変形・欠損	剥離・鉄筋露出	変形・欠損	腐食、防食機能の劣化	腐食、防食機能の劣化	
6258 旭橋	H27																				
	R2						ひびわれ	ひびわれ												防食機能の劣化	
6261 興芳橋	H27	剥離・鉄筋露出	漏水・遊離石灰		漏水・遊離石灰		漏水・滞水	漏水・滞水							舗装の異常	変色・劣化				腐食、防食機能の劣化	
	R2	剥離・鉄筋露出	漏水・遊離石灰		漏水・遊離石灰		ひびわれ	漏水・遊離石灰							舗装の異常	ひびわれ	防食機能の劣化		防食機能の劣化	腐食	
6262 岩谷橋	H27		ひびわれ				ひびわれ	漏水・滞水							変形・欠損	防食機能の劣化	防食機能の劣化				土砂詰まり
	R2		ひびわれ		漏水・遊離石灰		ひびわれ	ひびわれ							舗装の異常	防食機能の劣化	防食機能の劣化		防食機能の劣化		土砂詰まり
6264 上川橋	H27		ひびわれ				漏水・遊離石灰	不法占用				植生				防食機能の劣化			防食機能の劣化	防食機能の劣化	
	R2	ひびわれ	ひびわれ		床版ひびわれ		漏水・遊離石灰	その他(1)不法占用				その他(6)植生			舗装の異常	防食機能の劣化	防食機能の劣化		防食機能の劣化	防食機能の劣化	
6265 宮野々橋	H27		ひびわれ				ひびわれ											シール劣化	腐食		
	R2	変形・欠損	ひびわれ		その他(1)	その他(6)豆板	ひびわれ	ひびわれ				変色・劣化			舗装の異常	防食機能の劣化	腐食	シール劣化	腐食	腐食	
6266 下広見橋	H27						ひびわれ	漏水・滞水				変色・劣化			舗装の異常			シール劣化			
	R2						ひびわれ	ひびわれ				変色・劣化			舗装の異常			シール劣化	防食機能の劣化	漏水・遊離石灰	
6270 上久保橋	H27	剥離・鉄筋露出等			剥離・鉄筋露出等		剥離・鉄筋露出等	漏水・遊離石灰				腐食、防食機能の劣化			舗装の異常	路面の凹凸	腐食、防食機能の劣化	変形・欠損	腐食、防食機能の劣化	腐食、防食機能の劣化	
	R2	ひびわれ			漏水・遊離石灰		剥離・鉄筋露出	ひびわれ							舗装の異常	路面の凹凸		漏水・遊離石灰		腐食	(補修済)

健全性の診断		
	H27年度	R2年度
	0	0
	32	32
	1	1
	0	0

(全 33橋)

主部材

橋梁番号 橋梁名	調査年度	上部構造					下部構造				支承部				路上					その他	健全性の診断	
		主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他			
6271 轟橋	H27						漏水・遊離石灰	不法占用								防食機能の劣化						
	R2	ひびわれ			床版ひびわれ		ひびわれ	ひびわれ					ひびわれ			防食機能の劣化	腐食	漏水・遊離石灰	防食機能の劣化	防食機能の劣化		
6272 古用橋	H27	ひびわれ	剥離・鉄筋露出		剥離・鉄筋露出		うき	漏水・遊離石灰	剥離・鉄筋露出		腐食				舗装の異常		腐食	剥離・鉄筋露出			土砂詰まり	
	R2	ひびわれ	ひびわれ		剥離・鉄筋露出		うき	漏水・遊離石灰	剥離・鉄筋露出		腐食				舗装の異常	路面の凹凸	腐食	剥離・鉄筋露出			土砂詰まり	
6273 小越橋	H27	ひびわれ	ひびわれ		剥離・鉄筋露出		漏水・遊離石灰	漏水・遊離石灰		腐食					舗装の異常	変形・欠損	剥離・鉄筋露出	漏水・遊離石灰			防食機能の低下・土砂詰まり	
	R2	ひびわれ	ひびわれ		剥離・鉄筋露出		漏水・遊離石灰	漏水・遊離石灰		腐食					舗装の異常	変形・欠損	防食機能の劣化	漏水・遊離石灰			防食機能の低下・土砂詰まり	
6274 川上橋	H27		植生			うき	ひびわれ	ひびわれ		支承部の機能障害	不明							剥離・鉄筋露出			土砂詰まり	
	R2	ひびわれ	その他(6)植生		床版ひびわれ	うき	ひびわれ	ひびわれ		支承部の機能障害					舗装の異常			剥離・鉄筋露出			土砂詰まり	
6278 芝之地橋	H27	変形・欠損					ひびわれ	ひびわれ							舗装の異常	ひびわれ		漏水・遊離石灰			土砂詰まり	
	R2	変形・欠損			漏水・遊離石灰		ひびわれ	ひびわれ							舗装の異常	ひびわれ	防食機能の劣化	漏水・遊離石灰			土砂詰まり	
6279 大畑橋	H27	変形・欠損				ひびわれ	ひびわれ								舗装の異常	ひびわれ				防食機能の劣化	防食機能の劣化	
	R2	剥離・鉄筋露出				ひびわれ	ひびわれ								舗装の異常	ひびわれ				防食機能の劣化	防食機能の劣化	
6280 宗案橋	H27	ひびわれ				変形・欠損	ひびわれ	漏水・滞水							舗装の異常	ひびわれ	剥離・鉄筋露出			防食機能の劣化		
	R2	ひびわれ				ひびわれ	ひびわれ	ひびわれ							舗装の異常	ひびわれ	剥離・鉄筋露出	変形・欠損	変形・欠損			
6281 寺ノ前橋	H27	漏水・遊離石灰			変形・欠損		漏水・滞水													変形・欠損	腐食、防食機能の劣化	
	R2	漏水・遊離石灰			漏水・遊離石灰		漏水・遊離石灰			土砂詰まり					舗装の異常		防食機能の劣化	ひびわれ	変形・欠損	腐食、防食機能の劣化		
6282 笠場橋	H27		剥離・鉄筋露出		漏水・遊離石灰		ひびわれ								舗装の異常	路面の凹凸	変形・欠損			土砂詰まり		
	R2		ひびわれ		漏水・遊離石灰		ひびわれ			土砂詰まり					舗装の異常	路面の凹凸	変形・欠損			土砂詰まり	腐食	

橋梁番号 橋梁名	調査年度	上部構造					下部構造				支承部				路上					健全性の診断							
		主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他		その他						
6283 面屋橋	H27	剥離・鉄筋露出	剥離・鉄筋露出		漏水・遊離石灰		漏水・滞水	漏水・滞水						土砂詰まり							路面の凹凸	変形・欠損		腐食			
	R2	剥離・鉄筋露出	剥離・鉄筋露出		漏水・遊離石灰		剥離・鉄筋露出	漏水・滞水							土砂詰まり							舗装の異常	路面の凹凸	変形・欠損		腐食	
6284 長楽寺橋	H27	剥離・鉄筋露出					ひびわれ														舗装の異常	変形・欠損	ゆるみ・脱落	剥離・鉄筋露出		土砂詰まり	
	R2	剥離・鉄筋露出			漏水・遊離石灰		ひびわれ															舗装の異常	変形・欠損	ゆるみ・脱落	剥離・鉄筋露出		土砂詰まり
6285 轟橋	H27	腐食、防食機能の劣化	腐食、防食機能の劣化	腐食、防食機能の劣化	剥離・鉄筋露出等	腐食、防食機能の劣化	ひびわれ	漏水・滞水						腐食、防食機能の劣化							舗装の異常	路面の凹凸	ゆるみ・脱落等	剥離・鉄筋露出等	腐食、防食機能の劣化		
	R2	腐食、防食機能の劣化	腐食、防食機能の劣化	腐食、防食機能の劣化	剥離・鉄筋露出	腐食、防食機能の劣化	ひびわれ	ひびわれ						腐食、防食機能の劣化								舗装の異常	変色・劣化	ゆるみ・脱落	剥離・鉄筋露出	腐食、防食機能の劣化	
6286 樋の口橋	H27		豆板																		舗装の異常		腐食、防食機能の劣化		腐食、防食機能の劣化	変形・欠損	
	R2	ひびわれ	その他(6)豆板																			舗装の異常		腐食、防食機能の劣化		腐食、防食機能の劣化	変形・欠損
6287 庄屋橋	H27	ひびわれ	ひびわれ		ひびわれ	剥離・鉄筋露出	ひびわれ	漏水・遊離石灰						支承部の機能障害	腐食等							土砂詰まり	その他(4)	腐食	剥離・鉄筋露出		土砂詰まり
	R2	ひびわれ	ひびわれ		ひびわれ	剥離・鉄筋露出	ひびわれ	漏水・遊離石灰						変色・劣化	腐食							土砂詰まり	変形・欠損	腐食	剥離・鉄筋露出		土砂詰まり
6291 生田橋	H27																									漏水・遊離石灰	
	R2	漏水・遊離石灰			ひびわれ			ひびわれ														舗装の異常		防食機能の劣化		変形・欠損	漏水・遊離石灰
6297 等妙寺1号橋	H27																										漏水・遊離石灰
	R2																					土砂詰まり	防食機能の劣化		ひびわれ	防食機能の劣化	土砂詰まり
6298 奈良中橋	H27	漏水・遊離石灰					漏水・滞水	ひびわれ														舗装の異常					
	R2	漏水・遊離石灰					ひびわれ	ひびわれ														舗装の異常	防食機能の劣化		その他(6)シール切れ	防食機能の劣化	
6452 広瀬橋2号橋	H27	ひびわれ	ひびわれ		ひびわれ	変形・欠損	ひびわれ	ひびわれ														舗装の異常	変形・欠損	剥離・鉄筋露出	漏水・遊離石灰		腐食
	R2	ひびわれ	ひびわれ		ひびわれ	変形・欠損	ひびわれ	ひびわれ						その他(6)植生								舗装の異常	変形・欠損	ひびわれ	漏水・遊離石灰		腐食

橋梁番号 橋梁名	調査年度	上部構造					下部構造				支承部				路上					健全性の診断
		主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他	
6453 上大野橋	H27	変形・欠損	ひびわれ		漏水・遊離石灰等		ひびわれ	漏水・遊離石灰等							舗装の異常		ゆるみ・脱落			土砂詰まり等
	R2	変形・欠損	ひびわれ		漏水・遊離石灰	定着部の異常	ひびわれ	漏水・遊離石灰							舗装の異常		ゆるみ・脱落			土砂詰まり
6455 坂巻橋	H27	変形・欠損	漏水・遊離石灰		漏水・遊離石灰	ひびわれ	ひびわれ	漏水・遊離石灰							舗装の異常	変形・欠損	変形・欠損	剥離・鉄筋露出		土砂詰まり
	R2	変形・欠損	漏水・遊離石灰		漏水・遊離石灰	ひびわれ	ひびわれ	漏水・遊離石灰		土砂詰まり					舗装の異常	変形・欠損	変形・欠損	剥離・鉄筋露出		土砂詰まり
6463 下藤川橋	H27	ひびわれ					ひびわれ	ひびわれ							舗装の異常		腐食	ひびわれ	変形・欠損	腐食
	R2	ひびわれ					ひびわれ	ひびわれ							舗装の異常		腐食	ひびわれ	変形・欠損	腐食
6472 日吉橋	H27	漏水・遊離石灰						ひびわれ							舗装の異常		防食機能の劣化等	ひびわれ		防食機能の劣化等
	R2	漏水・遊離石灰		その他(6)植生				ひびわれ							路面の凹凸		腐食	ひびわれ		腐食
6473 上本村橋	H27	漏水・遊離石灰						漏水・滞水									防食機能の劣化			変形・欠損
	R2	漏水・遊離石灰			漏水・遊離石灰			ひびわれ							舗装の異常		防食機能の劣化			変形・欠損
6476 梁井原橋	H27				腐食等		ひびわれ	ひびわれ等		変色・劣化					舗装の異常	防食機能の劣化		剥離・鉄筋露出		漏水・遊離石灰
	R2				腐食		ひびわれ	ひびわれ		変色・劣化					舗装の異常	防食機能の劣化	防食機能の劣化	剥離・鉄筋露出		土砂詰まり