

2. 道路橋 点検結果一覽表

2.1 点検結果総括表

2.2 点検結果一覽表


2.1 点検結果総括表

健全度の診断 (判定区分)	鬼北町
I	0
II	45
III	5
IV	0
合計	50

愛媛県橋梁定期点検マニュアル(令和元年7月改訂)「6.1 部材単位の健全性の診断」(P.20)より

表-6.1 健全度の総合評価 判定区分

区分	状態
I 健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態
II 予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III 早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV 緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態



(1) 定期点検内容

1) 損傷の種類

対象とする損傷の種類は、「愛媛県橋梁定期点検マニュアル(令和元年7月改訂)」(P.9~12)に準拠し、下表の13種類は必ず実施する。

表2.1 点検項目の種類

材料	損傷の種類	
鋼部材	01	腐食
	02	亀裂
	03	破断
	04	ゆるみ・脱落
	05	防食機能の劣化
コンクリート部材	06	ひびわれ
	07	剥離・鉄筋露出
	08	漏水・遊離石灰
	09	床版ひびわれ
その他	17	洗掘
	12	支承部の機能障害
	13	路面の凹凸
	14	舗装の異常

2) 点検対象部材

点検において対象とする部材は、下表のとおりとする。健全性の診断は、「*印」の主要部材に着目して、最も厳しい健全性の診断結果で代表させる。

「愛媛県橋梁定期点検マニュアル(令和元年7月改訂)」(P.21)及び「橋梁点検の実務について」(愛媛県土木部道路都市局道路維持課)(令和2年10月)(P.14)

上部構造		下部構造		溝橋(ボックスカルバート)	
*主桁	*主桁ゲルバー部	*橋脚	柱部・壁部	*頂版	*側壁
*横桁	*縦桁	*橋台	梁部	*底板	隔壁
*床版	対傾構		隅角部・接合部	その他	その他
横構	上横構		胸壁	翼壁	
	下横構		堅壁		
	*上・下弦材	*基礎	翼壁		
*斜材、垂直材	*橋門構	その他		周辺地盤	
主構トラス	*格点	支承部		その他	路上
*斜材、垂直材のコンクリート埋込部	アーチ	支承本体			その他
	*アーチリブ	アンカーボルト		H形鋼桁橋	上部構造
	*補剛材	落橋防止システム			*主桁
	*吊り材	沓座モルタル		上部構造	*床版
*支柱	*橋門構	台座コンクリート		支承部	支承本体
*格点	ラーメン	その他		RC床版橋	上部構造
*吊り材等のコンクリート埋込部	*主桁(桁)	路上			支承部
斜張橋	*主構(脚)	高欄			支承本体
*斜材	*塔柱	防護柵			
*塔柱	塔部水平材	地覆			
塔部斜材	塔部斜材	中央分離帯			
	*外ケーブル	伸縮装置			
*PC定着部	その他	遮音施設			
		照明施設			
		標識施設			
		縁石			
		舗装			
		排水施設			
		排水ます			
		排水管			
		その他			
		点検施設			
		添架物			
		袖擁壁			

※: 部位部材区分の「*印」は、「主要部材」を示す。

2.2 点検結果一覧表

(令和3年 点検結果)

(その1)

橋梁番号 橋梁名	調査年度	上部構造					下部構造				支承部			路上					健全性の診断	備考	
		主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆			その他
6 北川橋	H28	II ひびわれ						II 漏水・遊離石灰等	I					II 路面の凹凸等		II 防食機能の劣化	II 漏水・遊離石灰		II 防食機能の劣化	II	
	R3	II ひびわれ						II 漏水・遊離石灰	I					II 舗装の異常		II 防食機能の劣化	II 漏水・遊離石灰		II 防食機能の劣化	II	
7 流川橋	H28	II 漏水・遊離石灰等						I	I					II 路面の凹凸等		II 防食機能の劣化	II 変形・欠損	II 土砂詰まり	II 腐食	II	
	R3	II 漏水・遊離石灰						I	I					II 路面の凹凸		II 防食機能の劣化	II 漏水・遊離石灰	II 土砂詰まり	II 腐食	II	
11 大佐子橋	H28	II ひびわれ						I	I		I			II 舗装の異常		II 防食機能の劣化等	I	II 防食機能の劣化等	II 漏水・遊離石灰	II	
	R3	II ひびわれ						I	I		I			II 路面の凹凸		II 防食機能の劣化	I	II 防食機能の劣化	II 漏水・遊離石灰	II	
14 成川1号橋	H28	I						II ひびわれ	I		II 変形・欠損			II 土砂詰まり	II 路面の凹凸等	II 腐食等	II 変形・欠損	II 漏水・遊離石灰		II	
	R3	I						II ひびわれ	I		II 変形・欠損			I	II 路面の凹凸	II 腐食	II 変形・欠損	II 漏水・遊離石灰		II	
15 美谷橋	H28	I			II 漏水・遊離石灰			II 漏水・滞水	I		I		I	II 路面の凹凸等	II 変形・欠損等	II 防食機能の劣化	II ひびわれ	II 土砂詰まり		II	
	R3	I			II 漏水・遊離石灰			II 漏水・滞水	I		I		I	II 路面の凹凸	II ひびわれ	II 防食機能の劣化	II ひびわれ	II 土砂詰まり		II	
16 出湯橋	H28	II 漏水・遊離石灰等						II ひびわれ等	I					II 路面の凹凸		I	I		I	II	
	R3	II 漏水・遊離石灰						II ひびわれ	I		I			II 路面の凹凸		I	I		I	II	
17 高月橋	H28	II 防食機能の劣化等	II 防食機能の劣化等		II 剥離・鉄筋露出等			II 漏水・遊離石灰等	II 洗掘		II 腐食等			II 路面の凹凸等		II 防食機能の劣化等	II 変形・欠損	II 変形・欠損	II 変形・欠損	II	
	R3	II 防食機能の劣化	II 防食機能の劣化		II 剥離・鉄筋露出			II 漏水・遊離石灰	II 洗掘		II 腐食			II 路面の凹凸		II 防食機能の劣化	II 漏水・遊離石灰	II 変形・欠損	II 変形・欠損	II	
21 等妙寺2号橋	H28	I						II 漏水・遊離石灰	II 洗掘					II 舗装の異常等		II 防食機能の劣化	I			II	
	R3	II 剥離・鉄筋露出						II 漏水・遊離石灰	II 洗掘					II 舗装の異常		II 防食機能の劣化	I			II	
22 等妙寺3号橋	H28	II 鋼材露出						I	I		I			II 路面の凹凸			II 変形・欠損			II	
	R3	II その他(6)鋼材露出						I	I		I			II 路面の凹凸			II 変形・欠損			II	

健全性の診断		
	H28年度	R3年度
I	0	0
II	46	45
III	4	5
IV	0	0

(全 50橋)

主部材

(令和3年 点検結果)

(その2)

橋梁番号 橋梁名	調査年度	上部構造					下部構造				支承部				路上					その他	健全性の診断	備考	
		主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他				
26 舟木橋	H28	II ひびわれ						I	I						II 路面の凹凸等		II 剥離・鉄筋露出等	I	II 漏水・遊離石灰等	II 腐食等	II		
	R3	II 漏水・遊離石灰						I	I						II 路面の凹凸		II 剥離・鉄筋露出	I	I	II 腐食	II		
44 籠光橋	H28	II ひびわれ						I	I				II 土砂詰まり		II 路面の凹凸等		II 変形・欠損等	I	II 漏水・遊離石灰等	II 防食機能の劣化等	II		
	R3	II ひびわれ						I	I						II 路面の凹凸		II 変形・欠損	II 漏水・遊離石灰	II 土砂詰まり	II ゆるみ・脱落	II		
46 夫婦岩橋	H28	II 変形・欠損等	II 剥離・鉄筋露出等		II 漏水・遊離石灰等			II 剥離・鉄筋露出等	I					I		II 路面の凹凸等		II 防食機能の劣化等	II 植生	II 防食機能の劣化等		II	
	R3	II 変形・欠損	II 剥離・鉄筋露出		II 漏水・遊離石灰			II 剥離・鉄筋露出	I					I		II 路面の凹凸		II 防食機能の劣化	II 植生	II 防食機能の劣化等		II	
62 御開山橋	H28	I	II 漏水・遊離石灰等		II 剥離・鉄筋露出等			II 剥離・鉄筋露出等	I				II 腐食等		II 舗装の異常等		II 腐食等	I				II	
	R3	I	II 漏水・遊離石灰		II 剥離・鉄筋露出			II 剥離・鉄筋露出	I				II 腐食		II 舗装の異常		II 腐食	I				II	
71 三間谷橋	H28	II 破断等	II 腐食等		II 剥離・鉄筋露出等			II 土砂詰まり等	I				II 腐食等		II 路面の凹凸等		II 漏水・遊離石灰	II 植生	II 土砂詰まり	II 透水・遊離石灰等		II	鋼桁部損傷範囲の拡大
	R3	III 腐食	II 腐食		II 剥離・鉄筋露出			II その他(6)植生	I				II 腐食		II 路面の凹凸		II 剥離・鉄筋露出	II 植生	II 土砂詰まり	II 漏水・遊離石灰	III		
72 中尾坂橋	H28	II 腐食等	II 腐食等		II うき等			II 漏水・遊離石灰等	I				II 腐食等		II 路面の凹凸等		II 剥離・鉄筋露出等	II 植生等	II 腐食等	II 防食機能の劣化		II	
	R3	II 腐食	II 腐食		II 床版ひびわれ			II 漏水・遊離石灰	I				II 腐食		II 舗装の異常		II 剥離・鉄筋露出	II その他(6)植生	II 腐食	II 防食機能の劣化		II	
76 坂立橋	H28	III 剥離・鉄筋露出等	II 漏水・遊離石灰等		II 漏水・遊離石灰等			I	I				II 土砂詰まり		II 舗装の異常等		II 剥離・鉄筋露出等	II 変形・欠損等				III	
	R3	I	II 剥離・鉄筋露出		II 漏水・遊離石灰			I	I				II 土砂詰まり		II 舗装の異常		I	I				II	
83 小松橋	H28	II ひびわれ等	II ひびわれ等		II 剥離・鉄筋露出等			II 漏水・遊離石灰等	I				II 腐食等		II 路面の凹凸等		II 変形・欠損等	II 剥離・鉄筋露出		II 腐食等		II	
	R3	II ひびわれ	II ひびわれ		II 剥離・鉄筋露出			II ひびわれ	I				II 腐食		II 路面の凹凸		II 変形・欠損	II 剥離・鉄筋露出		II 破断		II	
84 栄橋	H28	I						II 変形・欠損等	II 洗掘				I		II 路面の凹凸		II 腐食等	I	II 変形・欠損	II 腐食等		II	
	R3	I						II ひびわれ	II 洗掘				II		II 路面の凹凸		II 腐食	I	II 変形・欠損	II 腐食		II	

橋梁番号 橋梁名	調査年度	上部構造					下部構造				支承部				路上					その他	健全性の診断	備考
		主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他			
86 小松4号橋	H28	II ひびわれ等						II 漏水・遊離石灰	I		II 変色・劣化			II 路面の凹凸等			II 漏水・遊離石灰等	II 剥離・鉄筋露出等	II 変色・劣化	II		
	R3	II ひびわれ						II 漏水・遊離石灰	I		II 変色・劣化(2)			II 路面の凹凸			II 漏水・遊離石灰	II 剥離・鉄筋露出	II 腐食	II		
87 安森橋	H28	I			I		II ひびわれ等			I			II 舗装の異常等	I	II 防食機能の劣化等	II 植生	II 防食機能の劣化	II 防食機能の劣化	II			
	R3	I			I		II ひびわれ	I		I			II 路面の凹凸	II 路面の凹凸	II 腐食	II 変形・欠損	II 防食機能の劣化	II 防食機能の劣化	II			
93 葛川1号橋	H28	I					II 漏水・滞水	II 洗掘		I			II 路面の凹凸		II 防食機能の劣化	I	II 土砂詰まり	II 防食機能の劣化	II			
	R3	I					II 漏水・滞水	II 洗掘		I			II 路面の凹凸		II 防食機能の劣化	I	II 土砂詰まり	II 防食機能の劣化	II			
100 松崎橋	H28	II ひびわれ	II 剥離・鉄筋露出等		II 剥離・鉄筋露出等		II 漏水・滞水等	I		II 防食機能の劣化等			II 路面の凹凸等		II 剥離・鉄筋露出等	II ひびわれ等	II 腐食等	II 防食機能の劣化	II			
	R3	II ひびわれ	II 剥離・鉄筋露出		II 剥離・鉄筋露出		II 漏水・遊離石灰	I		II 腐食			II 路面の凹凸		II 剥離・鉄筋露出	II ひびわれ	II 腐食	II 防食機能の劣化	II			
119 犬飼橋	H28	II 剥離・鉄筋露出等					II ひびわれ	I				II 舗装の異常等		II 防食機能の劣化	II 漏水・遊離石灰等	I	II 防食機能の劣化	II				
	R3	II ひびわれ					II ひびわれ	I				II 舗装の異常		II 防食機能の劣化	II ひびわれ	I	II 防食機能の劣化	II				
120 宮ノ谷橋	H28	II 防食機能の劣化等	II 防食機能の劣化等		I		II 漏水・滞水等	I		II 変色・劣化等	II 腐食等(アンカーボルト)		II 路面の凹凸	II その他(路面の開き)	I	II 剥離・鉄筋露出	II 腐食等	II 変形・欠損	II			
	R3	II 腐食	II 腐食		II 剥離・鉄筋露出		II 漏水・滞水	I		II 変色・劣化(2)	II 腐食		II 路面の凹凸	II 遊間の異常	II 防食機能の劣化	II 剥離・鉄筋露出	II 腐食	II 漏水・滞水	II			
127 葛川橋	H28	III 剥離・鉄筋露出等			I		II 漏水・遊離石灰等	I		II 土砂詰まり等			II 舗装の異常等	I	II 腐食等	II 漏水・遊離石灰	II 土砂詰まり等		III			
	R3	III 剥離・鉄筋露出			I		II ひびわれ	I		II 変形・欠損			II 路面の凹凸	I	II 防食機能の劣化	II 漏水・遊離石灰	II 土砂詰まり		III			
128 高血橋	H28	II うき等					II 漏水・遊離石灰等	I		I			II 路面の凹凸	II 路面の凹凸等	II 防食機能の劣化等	II 漏水・遊離石灰		II 変形・欠損	II			
	R3	II 剥離・鉄筋露出					II 漏水・遊離石灰	I		II 変色・劣化(2)			II 路面の凹凸	II 路面の凹凸	II 防食機能の劣化	II 漏水・遊離石灰		II 防食機能の劣化	II			
129 川原橋	H28	I			II 漏水・遊離石灰		II 漏水・滞水	I		I			II 土砂詰まり		II ひびわれ	II 漏水・遊離石灰			II			
	R3	I			II 漏水・遊離石灰		II 漏水・滞水	II 洗掘		I			II 舗装の異常		II 防食機能の劣化	II 漏水・遊離石灰			II			

前回点検から未補修

橋梁番号 橋梁名	調査年度	上部構造					下部構造				支承部				路上					その他	健全性の診断	備考
		主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他			
130 長谷橋	H28	II 剥離・鉄筋露出等						II 漏水・遊離石灰	I		II 変形・欠損				II 土砂詰まり	II 土砂詰まり	II 植生	II 植生	II 土砂詰まり		II	
	R3	II 剥離・鉄筋露出						II 漏水・遊離石灰	I		II 変形・欠損				II その他(6)植生	II 土砂詰まり	II その他(6)植生	II その他(6)植生	II 土砂詰まり		II	
140 忠孝橋	H28	II 腐食等	II 腐食等		II 剥離・鉄筋露出等	II 防食機能の劣化		II 漏水・遊離石灰	I		II 腐食等		II 腐食等(アンカーボルト)	I	II 舗装の異常		II 防食機能の劣化	II 変形・欠損等	II 土砂詰まり	II 防食機能の劣化等	II	
	R3	II 腐食	II 腐食		II 剥離・鉄筋露出	II 腐食		II 漏水・遊離石灰	I		II 防食機能の劣化		II 防食機能の劣化	I	II 舗装の異常		II 防食機能の劣化	II 剥離・鉄筋露出	II 土砂詰まり	II 腐食	II	
6256 吉ヶ野橋	H28	II ひびわれ等					II 剥離・鉄筋露出等	II 漏水・遊離石灰等	I		I				II 路面の凹凸等		II ゆるみ・脱落等	II 漏水・遊離石灰等	II 変形・欠損等		II	
	R3	II ひびわれ					II 剥離・鉄筋露出	II 漏水・遊離石灰	I		I				II 路面の凹凸		II 防食機能の劣化	II 漏水・遊離石灰	II 変形・欠損		II	
6277 下大野橋	H28	II 剥離・鉄筋露出等	III 剥離・鉄筋露出等		III 剥離・鉄筋露出等		II 剥離・鉄筋露出等	II 漏水・滞水等	I		II 防食機能の劣化等				II 舗装の異常等		II ひびわれ等	II 漏水・遊離石灰等		II 防食機能の劣化等	III	
	R3	II ひびわれ	II 漏水・遊離石灰		I		II その他(6)植生	I	I		II 防食機能の劣化				I	I	I	I		I	II	
6295 こがねもり橋	H28	II 防食機能の劣化等	II 防食機能の劣化等		II 床板ひびわれ等		II 漏水・遊離石灰等	I		II 防食機能の劣化等					II 舗装の異常等	II 変形・欠損	II 防食機能の劣化	II ひびわれ等	II 防食機能の劣化等	II 防食機能の劣化等	II	
	R3	II 腐食	II 腐食		II 漏水・遊離石灰		II 剥離・鉄筋露出	I	I		II 腐食				II 路面の凹凸	II 路面の凹凸	II 防食機能の劣化	II ひびわれ	II 腐食	II 防食機能の劣化	II	
6296 寺家橋	H28	I			II 漏水・遊離石灰		I			I				II 土砂詰まり	I	II 防食機能の劣化	I	II 防食機能の劣化	II	II	II	
	R3	I			II 漏水・遊離石灰		I			I				II 土砂詰まり	I	II 防食機能の劣化	I	II 防食機能の劣化	II	II	II	
6450 大村橋	H28	II 剥離・鉄筋露出等	II 剥離・鉄筋露出等		II 剥離・鉄筋露出等		II 漏水・滞水等	II 剥離・鉄筋露出等	II 剥離・鉄筋露出等		II 腐食等				II 路面の凹凸等	II 変形・欠損	II 剥離・鉄筋露出等	II 変形・欠損	II 腐食等	II 腐食等	II	
	R3	II 剥離・鉄筋露出	II 剥離・鉄筋露出		II 剥離・鉄筋露出		II 漏水・滞水	II 剥離・鉄筋露出	II 剥離・鉄筋露出		II 腐食				II 路面の凹凸	II 変形・欠損	II 剥離・鉄筋露出	II 変形・欠損	II 腐食	II 腐食	II	
6456 古谷橋	H28	II 剥離・鉄筋露出等	I	II ひびわれ	II ひびわれ			II 漏水・滞水	I		I				II 路面の凹凸	II 路面の凹凸	II 変形・欠損	I	II 腐食		II	
	R3	II 剥離・鉄筋露出	II その他(6)土砂堆積	II ひびわれ	II 床板ひびわれ			II 漏水・滞水	I		II 腐食				II 路面の凹凸	II 路面の凹凸	II 変形・欠損	I	II 腐食	II 漏水・滞水	II	
6457 音地橋	H28	II 剥離・鉄筋露出等	II 漏水・遊離石灰等		II 漏水・遊離石灰等		II 剥離・鉄筋露出等	I		II 腐食等					II 路面の凹凸等		II ゆるみ・脱落等	II 剥離・鉄筋露出	II 変形・欠損	II 変形・欠損	II	
	R3	II 剥離・鉄筋露出	II 漏水・遊離石灰		II 漏水・遊離石灰		II 剥離・鉄筋露出	I		II 腐食					II 路面の凹凸		II ゆるみ・脱落	II 剥離・鉄筋露出	II 変形・欠損	II 変形・欠損	II	

橋梁番号 橋梁名	調査年度	上部構造					下部構造				支承部				路上					その他	健全性の診断	備考
		主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他			
6458 神谷橋	H28	II 剥離・鉄筋露出等	II 剥離・鉄筋露出等		II 剥離・鉄筋露出等		II 剥離・鉄筋露出等	II ひびわれ等	II 洗掘		II 沈下・移動・傾斜			II 舗装の異常等		II 剥離・鉄筋露出等	II 沈下・移動・傾斜	II 防食機能の劣化	II 変形・欠損	II		
	R3	II ひびわれ	II 剥離・鉄筋露出		II 剥離・鉄筋露出		II 剥離・鉄筋露出	II ひびわれ	II 洗掘		II 沈下・移動・傾斜			II 舗装の異常		II 剥離・鉄筋露出	II 沈下・移動・傾斜	II 防食機能の劣化	II 変形・欠損	II		
6464 藤川橋	H28	II 剥離・鉄筋露出等	II 漏水・遊離石灰等		II 剥離・鉄筋露出等		II 土砂詰まり	II 土砂詰まり等		II 腐食等				II 路面の凹凸等		II 腐食等	II 漏水・遊離石灰等			II		
	R3	II 剥離・鉄筋露出	II 漏水・遊離石灰		II 剥離・鉄筋露出		II 土砂詰まり	II ひびわれ		II 腐食				II 路面の凹凸		II 防食機能の劣化	II 漏水・遊離石灰			II		
6465 三田橋	H28	II 腐食等	II 防食機能の劣化		II 漏水・遊離石灰等			II 漏水・遊離石灰等	I	I				II 舗装の異常	II 変形・欠損等	II 防食機能の劣化	II 腐食等	II 腐食等		II		
	R3	II 腐食	II 防食機能の劣化		II 漏水・遊離石灰			II ひびわれ	I	I				II 舗装の異常	II ひびわれ	II 防食機能の劣化	II 防食機能の劣化	II 腐食		II		
6466 たらい谷橋	H28	II 剥離・鉄筋露出等	II その他(6)鳥の巣		II 剥離・鉄筋露出		I	II 漏水・遊離石灰等	I	II 防食機能の劣化等				II 路面の凹凸等	II ひびわれ	II ひびわれ等	II 漏水・遊離石灰等	II 変形・欠損等	I	II		
	R3	III 剥離・鉄筋露出	II その他(6)鳥の巣		II 剥離・鉄筋露出		II 漏水・滞水	II 漏水・遊離石灰	I	II 防食機能の劣化				II 路面の凹凸	I	II ひびわれ	II 漏水・遊離石灰	II 変形・欠損	I	III		
6467 中屋敷橋	H28	III 防食機能の劣化等	II 防食機能の劣化等		III 防食機能の劣化等			II 剥離・鉄筋露出等	I							II 防食機能の劣化		II 防食機能の劣化(路面)	I	III		
	R3	III 腐食	II 腐食		III 腐食			II ひびわれ	I							II 防食機能の劣化		II 腐食	I	III		
6468 宮ノ瀬橋	H28	II ひびわれ等			II 床板ひびわれ等	II 漏水・遊離石灰等		II ひびわれ等	I	I				II 舗装の異常	II 変形・欠損	II 防食機能の劣化	II ひびわれ	I	I	II		
	R3	II ひびわれ			II 床板ひびわれ	II 漏水・遊離石灰		II ひびわれ	I	I				II 舗装の異常	II ひびわれ	II 防食機能の劣化	II ひびわれ	II 漏水・滞水	I	II		
6469 勝山橋	H28	II ひびわれ	II 漏水・遊離石灰等		II 漏水・遊離石灰	II 漏水・滞水	II 漏水・滞水	II 漏水・遊離石灰等	I	II 変色・劣化	II 漏水・遊離石灰		I	II 舗装の異常	II 路面の凹凸等	II 防食機能の劣化	II ひびわれ	II 腐食等	II 防食機能の劣化	II		
	R3	II ひびわれ	II ひびわれ		II 漏水・遊離石灰	II 漏水・遊離石灰	II ひびわれ	II 漏水・遊離石灰	I	II 変色・劣化(2)	II 漏水・遊離石灰		I	II 舗装の異常	II 路面の凹凸	II 防食機能の劣化	II ひびわれ	II 腐食	II 防食機能の劣化	II		
6475 岡屋敷橋	H28	II 防食機能の劣化等	II 防食機能の劣化等		II 腐食等		II 剥離・鉄筋露出等	II 漏水・滞水等	I	II 腐食等		II 腐食等				II 防食機能の劣化	II 腐食等	II 腐食等		II		
	R3	II 防食機能の劣化	II 防食機能の劣化		II 腐食		II 剥離・鉄筋露出	II 漏水・滞水	I	II 変色・劣化(2)		II 腐食	II 変形・欠損	II 路面の凹凸	II その他(6)隙間	II 腐食	II 腐食	II 腐食		II		
6477 京塚橋	H28	I			I		II ひびわれ	II 漏水・滞水	I	I				II 路面の凹凸等		I	II ひびわれ等	II 変形・欠損	I	II		
	R3	I			I		II ひびわれ	II 漏水・滞水	I	I				II 舗装の異常		I	II ひびわれ	II 変形・欠損	I	II		

(令和3年 点検結果)

(その6)

橋梁番号 橋梁名	調査年度	上部構造					下部構造				支承部				路上					その他	健全性の診断	備考
		主桁	横桁	縦桁	床版	その他	橋脚	橋台	基礎	その他	支承本体	落橋防止システム	その他	その他	舗装	伸縮装置	高欄・防護柵	地覆	その他			
6478 川口橋	H28	II 防食機能の劣化	II 防食機能の劣化		II 床版ひびわれ			II 不法占用	I		II 防食機能の劣化等				I		II 防食機能の劣化等	I	II 腐食等	II 変形・欠損	II	
	R3	II 防食機能の劣化	II 防食機能の劣化		II 床版ひびわれ			II その他(1) 不法占用	I		II 腐食				I	II その他(6) 隙間	II 防食機能の劣化	I	II 腐食	II 変形・欠損	II	
6479 新田橋	H28	II 腐食	II 腐食		II 床版ひびわれ			II 漏水・遊離石灰	I		II 変色・劣化		II 腐食(アンカーボルト)	II 路面の凹凸		II 防食機能の劣化	I	II 腐食等	II 変形・欠損	II		
	R3	II 腐食	II 腐食		II 床版ひびわれ			II 漏水・遊離石灰	I		II 変色・劣化		II 腐食	II 路面の凹凸	II 遊間の異常	II 防食機能の劣化	I	II 腐食	II 変形・欠損	II		
6481 白王橋	H28	II 剥離・鉄筋露出等	II その他(6) 鳥の糞		II うき等		III 剥離・鉄筋露出等	II ひびわれ等	II 洗掘等		I			II 土砂詰まり		II 防食機能の劣化等	I	II 漏水・滞水等	II 変形・欠損等	III	前回点検から未補修	
	R3	II 剥離・鉄筋露出	II その他(6) 鳥の糞		II うき		III 剥離・鉄筋露出	II ひびわれ	II 洗掘		I			II 舗装の異常		II 漏水・遊離石灰	I	II 漏水・滞水	II 変形・欠損	III		
6482 宮成大橋	H28	II 剥離・鉄筋露出等					II 変形・欠損等	II 漏水・滞水		I				II 土砂詰まり	II 土砂詰まり	II 防食機能の劣化	II 漏水・遊離石灰等	I		II		
	R3	II 剥離・鉄筋露出					II 変形・欠損	II 漏水・滞水	I		I			II 土砂詰まり	II 土砂詰まり	II 防食機能の劣化	II ひびわれ	I		II		
6483 カゲシ橋	H28	II 変形・欠損			I			II 漏水・滞水等	I		I			II 土砂詰まり	I	II 防食機能の劣化	I	II 土砂詰まり等		II		
	R3	II 変形・欠損			I			II 漏水・滞水	I		I		II 漏水・滞水	II 土砂詰まり	I ひびわれ	II 防食機能の劣化	I	II 防食機能の劣化		II		